

**COMUNE DI PAVAROLO**

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAMPO POLIVALENTE  
(PALLAVOLO, PALLACANESTRO, CALCETTO E TENNIS) PER  
ADEGUAMENTO ALLE NORME CONI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**RELAZIONE FOTOGRAFICA**  
**SITUAZIONE ESISTENTE**



1-VISTA AEREA DEL CAMPO SPORTIVO



2. VISTA DEL CAMPO DI GIOCO DA UN ANGOLO





3. VISTA DELLE ATTREZZATURE FISSE NON A NORMA



4.VISTA DELL'ATTUALE MANTO DI CALPESTIO DELLE AREE DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO

Pavarolo lì, 18.01.2018

Arch. Annalisa Torta